

www.mutfakmerkezi.com

DX 150 Micro-bilgisayar isi kontrolorun ozellikleri

Ozellikleri:

- Italyan kompakt tasarımlı Incorporated SMT & THT. Küçük ve hafif.
- USA microchip-PLC uygulandı. Girişime karşı güvenlidir, bozulmaz.
- Genis yelpazeli uygulama alanı (buzdolabı, soğutucu, dondurucu vs.)

OLCU ORANI= TERMOSTATINIZIN OLCU VE CALISMA ARALIKLARI -40°C + 50°C

Spesifikasyonları:

Pano ölçüsü: 32mm(yukseklik) 74 mm (uzunluk)+-1 mm

Tavsiye edilen montaj delik ölçüler: 30 mm(yukseklik) 71 mm (uzunluk)+-1mm

CALISMA SARTLARI : Termostatinizin bulunduğu ortamda calisabilecegi en dusuk ve en yüksek derecelerini gösterir.

Calisma derecesi: -5°C - +55°C

Saklama derecesi: -10°C - +65°C

Yaklaşık nem oranı: 20%-95%(Buzlanmaz)

-Parametreleri:

Guc kaynagi: 220VAC ± 10%(veya 220 VDC)

Cikis: < 3VA

Kompressor Cikisi: 7A/240 VAC

Alarm Cikisi: ses + yanip sonmesi

Isinin duzelten alanı: ± 5°C

Alarmin ayarlanan derecesi (isi derecesi normalin ustunde): 0°C-20°C

Sensor: NTC

Eritme periyodu: 0-99 saatinde ayarlanır

Eritme zamani: 0-99 dakikada ayarlanır

Isaret lambalarının tanımı:

Termostattaki isaret lambaları size göre ekrannın sol kosesinde surekli yanın veya yanıp sonen olarak belirir. Kisacasi termostatiniz eritme yaparken eritme lambası yanar, soğutma yaparken soğutma ışığı yanar, siz parametreleri ayarlarken de set ışığı yanar.

MELT=	Kirmizi ışık yanıyorsa	Otomatik eritme
Eritme gesterge ışığı	Kirmizi ışık yanıp söñüyorrsa	Manual eritme
COOL=	Kirmizi ışık yanıyorsa	Otomatik soğutma
Sogutma gesterge ışığı	Kirmizi ışık yanıp söñiyorrsa	Gecikmeli degisim
SET=Set gesterge ışığı	Kirmizi ışık yanıyorsa	Girilen parametreler

On panel tus komutları:

www.mutfakmerkezi.com

-Parametrelerin kontrol etme koşulları (ayarlanmamış şekilde).

-Maximum değerin gösterilmesi için 'YUKARI' ok tusunu tıklayın ayarlanmış en yüksek ışığı göreceksiniz ayarlanmış ışığı gorduktan sonra hiçbir tusa basmadan beklerseniz 10 saniye sonra ortam ışısını göreceksiniz.

-Minimum değerin gösterilmesi için 'ASAGI' ok tusunu tıklayın ayarlanmış olan en düşük ışığı göreceksiniz ayarlanmış ışığı gorduktan sonra hiçbir tusa basmadan beklerseniz 10 saniye sonra ortam ışısını göreceksiniz.

-Eğer eritme zamanını görmek istiyorsanız SET tusuna 1 kere basınız burada size ayarlanan eritme zamanı görünecektir. Hicbir tusa basmadan beklerseniz ortam ışısı 10 saniye içinde geri yükleneciktir.

PARAMETRELERIN AYARLANMA KOSULLARI :

-Parametreleri ayarlamak için SET tusuna 5 saniye basılı tutunuz sol tarafta SET isaret lambası surekli olarak yanacaktır ekranda size en son ayarlanan parametre gösterilecektir. Parametreleri degistirmek için aşağı yukarı tuslarına basınız. Ayarlamak istediğiniz parametreyi seçtikten sonra SET tusuna bir kere basınız ekranda ayarlanmış parametre değerleri belirecektir. Beliren parametre

değerlerini değiştirmek için SET+ ASAĞI veya YUKARI tusuna aynı anda basınız ekranda ayarlanmış olan parametre değerinin degistigini goreceksiniz, bundan sonra istemis oldugunuz parametre değerini yükleyip elinizi cektiginizde ayarlamış olduğunuz değerler ekranda görünecektir. Diger parametreye geçmek için ASAGI/YUKARI ok tusuna basınız aynı işlemleri yaparak diger parametreleri ayarlayınız en son parametreyi de ayarladiktan sonra parametreleri teyit etmek için RST tusuna bir kere basınız . 3 saniye sonra termostat ayarlanmış olacak ve ortam ısısını göstermeye başlayacaktır.

- Parametreleri seçmek için 'ASAGI' veya 'YUKARI' tusuna tıklayın. Parametreleri seçtikten sonra, parametrelerin değerlerini 'SET' anahtarına tıkladıktan sonra gösterilecek.
- Parametrelerin değerleri ayarlamak için 'SET' ve 'ASAGI' veya 'YUKARI' tuslarına aynı zamanda tıklayın. 'ASAGI' veya 'YUKARI' devamlı tıkladıktan sonra değerler otomatik olarak artacak veya azalacaktır.
- Bir parametre ayarlandıktan sonra, diğer parametreleri değiştirmek istiyorsanız, 'ASAGI' veya 'YUKARI' tusuna tıklayın. Yukarıdaki yapılan adımları tekrarlayın.
- Bütün parametreleri seçtikten sonra, onları teyit etmek veya geri yüklemek için 'RST' tusuna tıklayın. İşaret lambası sonucunda 30 saniye içerisinde hiçbir işlem yapılmazsa, parametrelerin teyidi, yüklenmesi ve geri yüklenmesi meydana gelir.

E.M.S ENDÜSTRİYEL MUTFAK SERVİSLERİ

İsinin sogutması, eritmesi ve düzeltmesi:

Küçükpiyale Mah. Toprakkaya Sk. No:6/B Kasımpaşa-Beyoğlu/T.C.
Tel: (0212) 297 44 32 - 253 64 12 Fax: (0212) 297 59 38
Kasımpaşa V.D.: 803 047 9166

Sogutma ve eritme:

Termostat ayarlanan maximum ısı sıcaklığını algıladığı anda (eger kompresör bağlantısı yapıldı ise)

Kompresör çalıştırır, ortam ısısı normale donduğunda (kompresör bağlantısı yapıldı ise) kompresörü devreden çıkarır. Cozulme zamanı geldiğinde, soğutucunun rolesi devreye girer ve eritme basılar. Eritme bittiginde, soğutucunun rolesi bağlantıyı keser.

-Manuel eritme:

Ayarlanan zamanı ve donemi, eritme için uygun değilse, manuel eritme fonksiyonu meydana gelir. Manuel eritme için 'ASAGI' tusuna 3 saniye surence basılı tutunuz, 3 saniye sonra tık sesi gelecektir. Eritmenin bitmesi için tekrar ASAGI tusuna 3 saniye sure ile basılı tutunuz eritme sona erecektir.

-Eritmenin iptali: Parametre ayarlarına yeniden girin F4 ve F5 parametrelerini 0 (sıfır) olarak girin eritme iptali edilmiş olacaktır.

-İsi düzeltmesi:

Eger simdiki ısı ve kontrolörün ölçuleri ısı arasında bir fark varsa, ısının düzeltme fonksiyonu meydana gelir. 'SET' tusuna 3 saniye surence basınız, ekranda parametre numaraları çıktıktan sonra F3 parametresine kadar geliniz F3 parametresine geldikten sonra SET+ 'YUKARI' veya 'ASAGI' tusuna basınız ve $\pm 5^{\circ}\text{C}$ değeri içerisinde size en uygun olan değeri seçiniz, RST tusuna basarsanız ayarlanmış olduğunuz parametre görünür ve ortam ısısı belirir. Duzeltildikten sonra gösteren değer = düzeltmeden önce gösteren değer + düzelttiğiniz değer.

Alarm.

-Sensor uyarı yapmayınca:

Eger açık devre ve kısa devre sensörde bulunursa (çevresiyle bağlantı olmadığını içerir), ısı kontrolör çalışır, zil calacak. LED '44' yanıp soneceğini gösterecek. Hicbir cılgmeye basılmadığında, alarm hata giderilene kadar çalışmaya devam eder.

-Asırı ısı alarmının iptali:

Oda sıcaklığı ayarlanan ısı derecesini geçtiği taktirde termostat asırı ısı alarmı verir. Bu alarm 0°C ile 20°C arasında sizin belirlediğiniz ısı tahsisi arasında çalışır. Alarmı kapatmak için herhangi bir tusa basmanız yeterlidir. (alarm ısısı ne kadar yüksekse ayarlanırsa o kadar geç alarm verir)

www.mutfakmerkezi.com

-Olcu alanının tanımı:

İsi kontrolörün ölçü alanı $-40^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$. İsi $\geq 50^{\circ}\text{C}$, LED 'HH' gösterecek, ısı $\leq -40^{\circ}\text{C}$ LED 'LL' gösterecek.

Dikkat edilmesi gereken hususlar :

- Eger sogutma ve eritme cikis baglanti biriminden asiri yukluysa, kontrolor yanabilir yada zarar gorebilir.
- Sensor ve elektrik baglanti kablolarinin dogru baglandigindan emin olunuz,
- Lutfen bu kullanim kılavuzunu okuyunuz,

-Garantinin kapsamı disindaki kullanimlar:

- Musteri tarafindan yanlis tamirat,
- Musteri tarafindan tadilat yada yerinde olmayan kullanim
- Cihazi baglandiginiz yerin calisma kosullarina uygun olmaması,
- Cihazin asiri asinip yipranmasi.
- Baglanti soketlerinin yanlis baglanmasi,
- Yüksek veya dusuk voltajda kullanim.

E.M.S
ENDÜSTRİYEL MUTFAK SERVİSLERİ

Küçükpiyale Mh. Topraktabya Sk. No:6/B Kasımpaşa-Beyoğlu/İST.
Tel: (0212) 297 44 32 - 263 64 12 Fax: (0212) 237 59 06
Kasımpaşa V.D.: 803 047 916

Kod	Fonksiyon	Arafiiklari F.b. Ayart Deger	Tarif		
F1	En yüksek isi derecesi	-39 ... +50-18	°C	en büyük isi kontrolü	
F2	En kucuk isi derecesi	-40 ... +49-22	°C	en kucuk isi kontrolü	
F3	Isi derecesi tashihi	±5	0	°C	gercek isiyla karsilastiginda hata olunca tashih edin
F4	Eritme devre	0-99	6	saat	iki eritme zamanı araligi ayarlayin
F5	Eritme zamanı	0-99	30	dakika	eritme suresi
F6	Asiri isi alarmi	0-20	10	°C	asiri isi durumunda dijital gosterge yanip soner ve ses sinyali gelir
	1. Kompresor kontagi alınacak uc, 2. Kontak almak icin verilecek elektrik girişi ve istenirse kopru atilarak 5 numaraya elektrik verilir, 3. Kompresor durdurugu zaman lamba konulduugu taktirde sinyal verir, 4. Defrost cikisi. Bu uctan defrost sinyali veya rezistanslar calistirilabilir, 5. 2 den kopru atildigi taktirde 4 numaraya defrost sinyali verir, 6. 7. Topraklama, 8. Sensorun bir ucu, 9. Sensorun diger ucu, 10. Elektrik kablosunun bir ucu, 11. Elektrik kablosunun diger ucu.				